

Kurzbericht



Talstation Wendelstein Zahnradbahn

Wendelstein-Zahnradbahn

Anschrift Sudelfeldstr. 106
83098 Brannenburg

Kontaktdaten Tel.: +49 8034 3080
E-Mail: info@wendelsteinbahn.de
Web: www.wendelsteinbahn.de

Prüfergebnis

Die **Wendelstein-Zahnradbahn** wurde am 9. Juli 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2019 bis Oktober 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ zertifizierten Betriebe und Orte erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen drei gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 360 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang zur Talstation ist 50 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 12 % über eine Strecke von 20 m.
- Direkt am Eingang befindet sich die Bushaltestelle „Wendelstein–Ringlinienbahn“.
- Die Talstation ist stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 106 cm hoch.
- Im Restaurant (Selbstbedienung Bergstation) sind fünf unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zahnradbahn

- Stufenloser Zugang erfolgt über eine mobile Rampe mit einer Neigung von 30 %.

- Stellfläche für Rollstuhlfahrer in der Kabine beträgt: 147 x 163 cm.
- Die Tür ist 119 cm breit.
- Es gibt zwei Plätze für Rollstuhlfahrer.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Talstation)

- Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen: vor/hinter der Tür mindestens 114 cm x 138 cm vor dem WC 150 cm x 89 cm, vor dem Waschbecken 150 cm x 129 cm, links neben dem WC 105 cm x 55 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Bergstation)

- Die Bewegungsflächen im Bad betragen: vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 106 cm vor dem WC und Waschbecken 141 cm x 190 cm; links neben dem WC 106 cm x 58 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Kasse.
- Im Restaurant sind 12 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche mitgebracht werden.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Es sind beidseitige Handläufe vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind mit Piktogrammen dargestellt.